

ACM異尺ツール

AutoCAD Mechanical の異尺が変わる!

日本の作図手法では細かすぎて表現できないときに、同一図面上にその部分を拡大コピーして、そこに追記することで詳細図を描きます。この 詳細要素が元図に対して異尺要素となります。国産CADではこの異尺を表現する機能が用意されていますが、元来AutoCADには異尺の概念は なく、実寸で描く仕様になっています。このため、国産CADからAutoCADへ移行すると、異尺作図操作のGAPが大きくなります。 本ツールは、AutoCAD Mechanical上で動作する異尺作図ツールです。国産CADの操作性に近づいた機能をご提供します。



(*1)Auto設計屋

国産CADのような操作性を実現したAutoCAD 2Dアプリケーション。 本ツールはここから機能を抜粋してご提供しております。 本ツールはAutoCAD Mechanical上で動作する異尺作図ツールです。AutoCAD Mechanicalで描かれた要素から切取って、 モデル空間上に異尺要素を配置できます。含まれた寸法値、文字高さも追従して配置されますので、再記入が不要です。 また、DEKIMAS変換で生成した異尺情報を取得できますので、そのまま運用に移行できるようになります。

画面イメージ

						Au	toCAD Me	hanical :	2009 Drav	vine1.dws	► <u>*</u> -7-	・ドは沈は語句を入	h	Q	- 2 G	-	бх
	771/1	ν(E)	編集(E)	表示(1)	挿入Φ	形式②	ツール①	THE (D)	注釈(11)	修正例	コンテンツ©	ウヘドウ型	ヘルプ田)	Express		-	• X
00	> 🖬	8 🖗	X 🖁) 🛃 🛃	🕫 🕻 י	1.8	ପ୍ର୍ପ	: 🗄 🗄	2			▼ (3) 震 🛛	8 8	양 🔟 🛛	🛯 🗯 🦷	9	
la c	2 20	(Q) %	0			~	# C [/ 😪 🔉	33 1 8	È :::: +i+ :	o 📶 🗛 🚽	+-1/	o 🗂 🗂	<u>[]</u> ++ [],	681	γ	10
A1	1/10	~	1/5	×)	(0),1	••••):		0,	M 🖌 🔍	1 💣	No 11 4	10 MH	300	m (?			
101106 101106		他ツ	- <i>JUI</i>	-205	いするな	<u>, ,</u> :めに、;		<u>,,,</u> 变更て	きます)	• • • •			• • •	•		

異尺ツールバー

A1	1/10	1/5	✓ 入力(@X,Y···):	Q 🐕 况 Q
	2	3	4	5678

①用紙サイズ

ACM「図枠挿入」で設定された用紙サイズを取得し、表記。 * 図枠は原点 (0,0) に挿入されなければなりません。

②図面尺度

ACM「図枠挿入」で設定された尺度を取得し、表記。



③作図尺度

作図尺度(異尺)を入力、表記。 ④異尺作図パラメータ入力ボックス(右記ご参照) ⑤尺度参照

要素選択で、要素の尺度が参照。(確認、チェック機能) ⑥尺度変更

作成済みの作図尺度を変更。(修正機能)

⑦オブジェクトスケール値統-

指定範囲内の尺度を取得し、異なった尺度をハイライト表示。 または、修正。

9 ⁹0

(1)(2)

⑧異尺なし図形をハイライト

作図尺度がない要素をハイライト表示。(コマンド実行前 の指定範囲選択で、指定範囲のみのハイライト表示)

寸法ツールバー M45MHG0RMR ■機能 作図尺度を自動取得し、寸法表記。 作図画層 : AM_5 寸法スタイル:AM ISO

(ACM寸法設定画層) ■寸法コマンド(10タイプ) 長さ、角度、平行直線、斜め引出、半断面、 円弧長、直径、半径、累進、C面取 ①ハイライト 選択要素のハイライトをON/OFF。 ②ダイナミックセレクト 点指示と要素指示の選択ができ、

要素指示をON/OFF。

【開発元】

コマンドダイアログ 平行水平 中心まで引 単連基 寸法スタイル AM ISO 寸法値・精度 □ 位置指定 1 位置指定 TAD 1:上 N FIT 3:最速 N 精度: ♥8省略 :一緒 🔻 GAP 1.5 積度: ♥0省略 □ 直角に記み □ Φを付ける 値: ○ □ Φを付ける 寸法許容差 ●軸 ○穴 記号 なし ▼ 上限・下限 □上限·下限 上限: 0.1 下限: 上限 下限: 10冶略 物油

切取コピーコマンド

■機能

作図尺度にあわせ、拡縮し、切り取って コピーを実行。 (要素に異尺情報を付加)



コマンドダイアログ



異尺作図パラメータ入力ボックス

■機能

作図、編集コマンドのパラメータ入力で、実寸で入力した 数値を作図尺度に追従した数値に変換し、 ACMのコマンドラインに代入。

[図面尺度 1/1]-[作図尺度 2/1]での操作イメージ

A3 1/1 2/1 ~

ACMコマンド実行		ACMコマンドライン	異尺作図パラメー	ACMコマンドライン	
円コマンド(中心・半径):		円の半径を指定 または [直径(D)]:	入力(@X,Y・・・):	20	40
長方形		底面全体を指定:	入力(@X,Y・・・):	100	200
1	國尺	度倍された値がコマンドライン	に代入され、正しい異尺形	状を作成	$\widehat{\mathbf{M}}$

Hot_logojp DEKIMASで異尺も継承!

■機能

DEKIMAS-MC*(MICRO CADAM→AutoCAD)及び、 DEKIMAS-HC*(HICAD→AutoCAD)で変換した異尺情報を 最大限に活用。*コベルコシステム社製品



動作環境

AutoCAD Mechanical 2011	AutoCAD Mechanical 2010			
AutoCAD Mechanical 2009	AutoCAD Mechanical 2007			

※本ブログラムはAutoCAD Mechanical上で稼動するアドオンプログラムです。 AutoCAD Mechanicalが動作するハードウェアが必要となります。

価格

■ ご購入方法、価格については下記販売店 までお問い合わせください。



【販売店】 株式会社 HOT ソリューション事業部 〒108-0075 東京都港区港南4丁目7-55 東京シーサウスブランファーレ 2903 TEL:03-5780-4707 FAX:03-5780-4708 URL: http://www.ehot.co.jp E-Mail:sales@ehot.co.ip



テスミックシステムズ株式会社 TESMIC SYSTEMS 〒530-0044 大阪市北区東天満2-6-2 南森町中央ビル10F TEL 06-6354-0813 FAX 06-6354-0814 http://www.tesmic.co.jp/ ※記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。